

Tabella 3.18 - Stato dei corsi d'acqua del bacino del fiume Olona nel triennio 2012-2014 – monitoraggio operativo e Rete Nucleo (fonte: ARPA Lombardia)

Corso d'acqua	Località	Stato elementi biologici	LIMeco	Stato chimici a sostegno	STATO ECOLOGICO	STATO CHIMICO
Olona	Rho Loc. Molino prepositurale	SCARSO	SCARSO	SUFF	SCARSO	BUONO
	Rho Valle Lura	CATTIVO	CATTIVO	SUFF	CATTIVO	BUONO
Lura	Rho	CATTIVO	SCARSO	SUFF	CATTIVO	BUONO
Lambro Meridionale	Locate Triulzi	SCARSO	CATTIVO	SUFF	SCARSO	BUONO
Merlata	Baranzate sud	SUFF	SUFF	SUFF	SUFF	BUONO
Pudiga	Baranzate	SCARSO	SCARSO	SUFF	SCARSO	BUONO